



Ausf.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
a	82	82									
b	116	85									
c	89	24									
L	670	450									
m[kg]	11,8	10,3									

ISO/128 Methode E		Freimaßtoleranzen für Schweißkonstruktionen For untolerance welded components see B DIN 8570		Maße ohne Toleranz- angabe: Dim. w/o tolerances: DIN 7168-m		Oberfl.-Angabe nach DIN/ISO 1302 Dim. for roughness por: Rauheitsmaßgröße: roughness criteria: R _z DIN 4768		m b m INDUSTRIEANLAGEN GMBH & CO.		HAUPTTITEL	
Tolerierung ISO 8015-s		Oberflächenrauhheit: Vorzugssymbol: vereinf. Eintragung: Surface roughness: selected range: simplified symbol		frühere Oberfl.- zeichen old symbol		Werkstückkanten ohne Angabe nach: Chamfers w/o dimension as per: Außenkante outer edge Innenkante inner edge		Tag Name		UNTERTITEL	
		✓ = beliebig optional ▽ = R _z = 100 ▽ = R _z = 25 ▽ = R _z = 6,3		~ ▽ ▽ ▽		-0,5 -0,3 +0,5 +0,3		Bearb. 26.01.99 Domanski		Reinigungsstutzen DN100 (mit f-f)	
Paßmaß/Dim.		Abmaß/T. l.		Funktionalität der Einzelteile in der Gesamtkonzeption muß gewährleistet sein.		Aus- gabe		ZEICHNUNGS-NR. M.WN.00.00.10 - 5610 - 3		Maßstab 1:2	
						Änderung		Ers. für		Ers. durch	
						Tag		Name		Index	