

POBOCZ I SKARPY - m<sup>2</sup>

Lokalizacja	Strona lewa				Strona prawa			
	Szerokość	Szer. śred.	Odległość	Pow.	Szerokość	Szer. śred.	Odległość	Pow.
0+000,98	<b>0,71</b>				<b>0,75</b>			
		0,73	1,31	0,96		0,81	1,31	1,05
0+002,29	<b>0,75</b>				<b>0,86</b>			
		0,77	3,54	2,73		0,62	3,54	2,19
0+005,83	<b>0,79</b>				<b>0,38</b>			
		0,64	17,24	10,95		0,19	17,24	3,28
0+023,07	<b>0,48</b>				<b>0,00</b>			
		0,38	13,80	5,24		0,40	13,80	5,52
0+036,87	<b>0,28</b>				<b>0,80</b>			
		0,39	4,29	1,67		0,40	4,29	1,72
0+041,16	<b>0,50</b>				<b>0,00</b>			
		0,25	3,13	0,78		0,21	3,13	0,66
0+044,29	<b>0,00</b>				<b>0,42</b>			
		0,29	3,18	0,92		0,47	3,18	1,49
0+047,47	<b>0,58</b>				<b>0,52</b>			
		0,60	9,02	5,37		0,66	9,02	5,91
0+056,49	<b>0,61</b>				<b>0,79</b>			
		0,31	12,28	3,75		0,80	12,28	9,76
0+068,77	<b>0,00</b>				<b>0,80</b>			
		0,55	6,50	3,54		0,72	6,50	4,68
0+075,27	<b>1,09</b>				<b>0,64</b>			
		1,23	11,00	13,53		1,41	11,00	15,51
0+086,27	<b>1,37</b>				<b>2,18</b>			
		0,69	18,26	12,51		2,92	18,26	53,32
0+104,53	<b>0,00</b>				<b>3,66</b>			
		0,49	7,33	3,56		3,22	7,33	23,60
0+111,86	<b>0,97</b>				<b>2,78</b>			
		0,89	19,57	17,42		2,44	19,57	47,65
0+131,43	<b>0,81</b>				<b>2,09</b>			
		0,41	28,58	11,57		2,19	28,58	62,45
0+160,01	<b>0,00</b>				<b>2,28</b>			
		0,11	16,42	1,72		2,17	16,42	35,63
0+176,43	<b>0,21</b>				<b>2,06</b>			
		0,11	18,79	1,97		3,68	18,79	69,15
0+195,22	<b>0,00</b>				<b>5,30</b>			
		0,00	12,36	0,00		4,32	12,36	53,40
0+207,58	<b>0,00</b>				<b>3,34</b>			
		0,00	16,88	0,00		2,80	16,88	47,18
0+224,46	<b>0,00</b>				<b>2,25</b>			
		0,00	20,92	0,00		2,32	20,92	48,53
0+245,38	<b>0,00</b>				<b>2,39</b>			
		0,00	20,42	0,00		2,77	20,42	56,46
0+265,80	<b>0,00</b>				<b>3,14</b>			
		0,00	20,38	0,00		3,07	20,38	62,46
0+286,18	<b>0,00</b>				<b>2,99</b>			
		0,00	20,07	0,00		2,47	20,07	49,57
0+306,25	<b>0,00</b>				<b>1,95</b>			
		0,00	21,35	0,00		1,60	21,35	34,05
0+327,60	<b>0,00</b>				<b>1,24</b>			
		0,00	21,16	0,00		1,51	21,16	31,85
0+348,76	<b>0,00</b>				<b>1,77</b>			
		0,00	16,63	0,00		1,43	16,63	23,78

**POBOCZ I SKARPY - m<sup>2</sup>**

0+365,39	<b>0,00</b>				<b>1,09</b>			
		0,30	11,00	3,30		0,93	11,00	10,18
0+376,39	<b>0,60</b>				<b>0,76</b>			
		0,69	24,79	16,98		0,81	24,79	19,96
0+401,18	<b>0,77</b>				<b>0,85</b>			
		0,39	18,34	7,06		0,71	18,34	13,02
0+419,52	<b>0,00</b>				<b>0,57</b>			
		1,27	10,85	13,73		1,05	10,85	11,34
0+430,37	<b>2,53</b>				<b>1,52</b>			
		1,62	20,11	32,58		1,03	20,11	20,61
0+450,48	<b>0,71</b>				<b>0,53</b>			
		0,75	17,33	12,91		0,66	17,33	11,44
0+467,81	<b>0,78</b>				<b>0,79</b>			
		0,58	17,89	10,29		0,86	17,89	15,30
0+485,70	<b>0,37</b>				<b>0,92</b>			
		0,45	15,10	6,80		0,87	15,10	13,14
0+500,80	<b>0,53</b>				<b>0,82</b>			
		0,56	18,05	10,11		0,89	18,05	16,06
0+518,85	<b>0,59</b>				<b>0,96</b>			
		0,53	24,13	12,79		0,98	24,13	23,53
0+542,98	<b>0,47</b>				<b>0,99</b>			
		0,51	21,12	10,67		0,87	21,12	18,37
0+564,10	<b>0,54</b>				<b>0,75</b>			
		0,57	18,52	10,46		0,38	18,52	6,94
0+582,62	<b>0,59</b>				<b>0,00</b>			
		0,54	20,39	11,01		0,44	20,39	8,87
0+603,01	<b>0,49</b>				<b>0,87</b>			
		0,60	21,39	12,83		0,44	21,39	9,30
0+624,40	<b>0,71</b>				<b>0,00</b>			
		0,81	20,73	16,79		0,00	20,73	0,00
0+645,13	<b>0,91</b>				<b>0,00</b>			
		0,81	22,08	17,88		0,00	22,08	0,00
0+667,21	<b>0,71</b>				<b>0,00</b>			
		0,82	19,60	15,97		0,00	19,60	0,00
0+686,81	<b>0,92</b>				<b>0,00</b>			
		0,81	15,09	12,15		0,32	15,09	4,83
0+701,90	<b>0,69</b>				<b>0,64</b>			
		0,74	14,82	10,97		0,73	14,82	10,82
0+716,72	<b>0,79</b>				<b>0,82</b>			
		0,80	12,79	10,17		0,66	12,79	8,44
0+729,51	<b>0,80</b>				<b>0,50</b>			
		0,72	14,26	10,20		0,52	14,26	7,42
0+743,77	<b>0,63</b>				<b>0,54</b>			
		0,65	17,93	11,65		0,51	17,93	9,14
0+761,70	<b>0,67</b>				<b>0,48</b>			
		0,69	5,80	4,00		0,51	5,80	2,96
0+767,50	<b>0,71</b>				<b>0,54</b>			
		0,36	15,43	5,48		0,27	15,43	4,17
0+782,93	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>			
		0,00	26,99	0,00		0,00	26,99	0,00
0+809,92	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>			
		0,00	4,79	0,00		0,00	4,79	0,00
0+814,71	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>			
		0,25	3,91	0,96		0,00	3,91	0,00
0+818,62	<b>0,49</b>				<b>0,00</b>			
		0,53	4,78	2,53		0,00	4,78	0,00

POBOCZ I SKARPY - m<sup>2</sup>

0+823,40	0,57				0,00			
		0,67	5,49	3,68		0,00	5,49	0,00
0+828,89	0,77				0,00			
		0,79	6,97	5,51		0,37	6,97	2,54
0+835,86	0,81				0,73			
			Razem:	397,64			Razem:	999,24