



3 RBlog - Rejonowe Warsztaty Techniczne - Żurawica
37-710 Żurawica
ul. Wojska Polskiego 24
tel.: 261-171-817 fax: 261-171-803

OCENA STANU TECHNICZNEGO Nr 2024-13/0000016
z dnia 25.04.2024 r.

1. Obiekt:

Nazwa	Typ	Nr fabryczny
Kwadrant	K-1	K-0141

2. Użytkownik: JW 4495 Kraków

3. Opis stanu technicznego obiektu:

1. Oględziny zewnętrzne.

Brak cechy nienaruszalności. Pęcherzyk powietrza w ampule obejmuje dwie najbliższe przeciwstawne działki poza działkami zerowymi. Widoczne rysy i ślady korozji na powierzchniach pomiarowych.

2. Sprawdzenie wstępne.

3. Sprawdzenie metrologiczne.

PRZYRZĄD NIESPRAWNY: przyrząd nie spełnia wymagań metrologicznych.

4. Wnioski:

Nie używać przyrządu, jako narzędzia pomiarowego. Przyrząd wycofać z eksploatacji lub skierować do naprawy, a następnie do ponownej kalibracji.

5. Uwaga:

Ocena ta NIE STANOWI podstawy do wycofania przyrządu pomiarowego z ewidencji. Jest dokumentem pomocniczym do sporządzania właściwych (wymaganych) dokumentów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Hendzel Małwina

25.04.2024 *Małwina Hendzel*

(Data i podpis wykonawcy OST)

25.04.2024 Motylewicz Grzegorz (K)

(Data i podpis osoby autoryzującej OST)



3 RBLLog - Rejonowe Warsztaty Techniczne - Żurawica
37-710 Żurawica
ul. Wojska Polskiego 24
tel.: 261-171-817 fax: 261-171-803

OCENA STANU TECHNICZNEGO Nr 2024-13/0000017
z dnia 25.04.2024 r.

1. Obiekt:

Nazwa	Typ	Nr fabryczny
Kwadrant	K-1	K-0137

2. Użytkownik: JW 4495 Kraków

3. Opis stanu technicznego obiektu:

1. Oględziny zewnętrzne.

Brak cechy nienaruszalności. Widoczne rysy i ślady korozji na powierzchniach pomiarowych.

2. Sprawdzenie wstępne.

3. Sprawdzenie metrologiczne.

PRZYRZĄD NIESPRAWNY: wyniki pomiarów przekraczają przedział wartości akceptowalnych.

4. Wnioski:

Nie używać przyrządu, jako narzędzia pomiarowego. Przyrząd wycofać z eksploatacji lub skierować do naprawy, a następnie do ponownej kalibracji.

5. Uwaga:

Ocena ta NIE STANOWI podstawy do wycofania przyrządu pomiarowego z ewidencji. Jest dokumentem pomocniczym do sporządzania właściwych (wymaganych) dokumentów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Hendzel Małwina

25.04.2024

(Data i podpis wykonawcy OST)

Motylawicz Grzegorz (K)

25.04.2024

(Data i podpis osoby autoryzującej OST)



3 RBLog - Rejonowe Warsztaty Techniczne - Żurawica
37-710 Żurawica
ul. Wojska Polskiego 24
tel.: 261-171-817 fax: 261-171-803

OCENA STANU TECHNICZNEGO Nr 2024-13/0000018
z dnia 25.04.2024 r.

1. Obiekt:

Nazwa	Typ	Nr fabryczny
Kwadrant	K-1	K-0132

2. Użytkownik: JW 4495 Kraków

3. Opis stanu technicznego obiektu:

1. Oględziny zewnętrzne.

Poprawny numer przyrządu: K-132. Brak cechy nienaruszalności. Widoczne rysy i ślady korozji na powierzchniach pomiarowych.

2. Sprawdzenie wstępne.

3. Sprawdzenie metrologiczne.

PRZYRZĄD NIESPRAWNY: wyniki pomiarów przekraczają przedział wartości akceptowalnych.

4. Wnioski:

Nie używać przyrządu, jako narzędzia pomiarowego. Przyrząd wycofać z eksploatacji lub skierować do naprawy, a następnie do ponownej kalibracji.

5. Uwaga:

Ocena ta NIE STANOWI podstawy do wycofania przyrządu pomiarowego z ewidencji. Jest dokumentem pomocniczym do sporządzania właściwych (wymaganych) dokumentów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Hendzel Malwina

25.04.2024 Malwina Hendzel

(Data i podpis wykonawcy OST)

Motylewicz Grzegorz (K)

(Data i podpis osoby autoryzującej OST)